

施設名: トイレ

施設番号: 6

	写真番号	1	撮影日	H25.10.19
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.771117		
	経度	138.089833		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	トイレ小		
	緯度	36.771017		
	経度	138.089767		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.19
	施設名	トイレ大		
	緯度	36.770983		
	経度	138.089750		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			