

施設名：噴火シェルター

施設番号：10

	写真番号	1	撮影日	H25.10.21
	施設名	登り口 噴火シェルター		
	緯度	36.404150		
	経度	138.568917		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			