

施設名: トイレ

施設番号: 11

	写真番号	1	撮影日	H25.10.21
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.403833		
	経度	138.569517		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.21
	施設名	トイレ		
	緯度	36.403817		
	経度	138.569850		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.21
	施設名	洗面台		
	緯度	36.403733		
	経度	138.569983		
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			