

長野合同庁舎 ガスヒートポンプ 定期点検表

点検項目	メーカー	YANMAR YRZP850H1N 8HR-0113N	YANMAR YNZP710H1 OHE-0937N	YANMAR YNZP710H1 OHE-0936N	YANMAR YNZP710H1 OHE-0944N	YANMAR YNZP560H1 OHD-1714N	YANMAR YNZP560H1 OHG-0181N	YANMAR YWZP560 ONG-0179N	YANMAR YNZP710H1 OHE-1008N	YANMAR YNZP710H1 OHE-1011N	YANMAR YNZP710H1 OHE-1007N	YANMAR YNZP710H1 OHE-1397N
	設置場所	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(北)	本館 屋上(南)	本館 屋上(南)	本館 屋上(南)	本館 屋上(南)
	対象場所	1F 北	BF 1F中央	3F 北	4F	1F	5F 北	5F 北	3F 南	4F 南	2F 南	5F 南
	対象機番	GHP-1	GHP-2	GHP-6	GHP-8	GHP-3	GHP-10	GHP-11	GHP-5	GHP-7	GHP-4	GHP-9
	出力	18.8KW	15.7KW	15.7KW	15.7KW	12.4KW	12.4KW	12.4KW	15.7KW	15.7KW	15.7KW	15.7KW
	設置年数	H21.2	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3	H23.3
台数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
エンジンオイル交換	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
オイルフィルタ交換	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
換気フィルター清掃	○		○		○		○		○		○	
冷却水交換(量・濃度)	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
エアエレメント清掃	○		○		○		○		○		○	
エアエレメント交換	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
点火プラグ清掃	○		○		○		○		○		○	
点火プラグ交換	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
パルグクリアランス												
排気ドレンフィルタ	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
排気ドレンフィルタパッキン	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
排気ドレンオイル吸着マット	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
コードプラグ類	○		○		○		○		○		○	
圧縮機ベルト	○		○		○		○		○		○	
Vリブドベルト	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
圧縮機用ギアオイル	○		○		○		○		○		○	
タイミングベルト	○		○		○		○		○		○	
燃料ホース	○	10年毎	○	10年毎	○	10年毎	○	10年毎	○	10年毎	○	10年毎
エアホース	○		○		○		○		○		○	
ホース類	○		○		○		○		○		○	
ガス警報器	○		○		○		○		○		○	
高圧コード類	○		○		○		○		○		○	
ラジエターキャップ	○		○		○		○		○		○	
スピコン部品類	○		○		○		○		○		○	
バッテリー												
オルタネータ												
フレキシブルチューブ												
バキュームホース												
熱交換器コア												
排気熱交換器												
フィルタ(コントロールボックス)	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎
フィルタ(端子台ボックス)	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎	○	5年毎

5年毎はH27年度
実施済
5年10年毎はR3年
度を実施予定

5年毎はH28年度
実施済
5年10年毎はR3年
度を実施予定

(注) 表中の○印は、定期点検及び点検にあわせて、必要に応じ交換する部品。
また、年毎とあるのは、部品交換を行う年数