



## (主) 丸子東部インター線 田中橋の復旧工事について

台風19号豪雨により被災し、全面通行止めとなっている(主)丸子東部インター線田中橋の工事について、現在、ブロック張護岸、L型擁壁が概ね完成し、排水施設、路盤・舗装、ガードレール等の安全施設工事を残すのみとなりました。

これらの工事はあと3週間あれば完了し、通行規制を解除できる見込みです。

なお、具体的な通行規制解除日時については、今後の工事の進捗を踏まえ、数日前には広報いたします。


通行規制解除まで、今しばらくご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。



被災状況



施工状況



標準横断図

舗装工・排水施設工・安全施設工 (今後施工部分)

至 国道18号

# ONE NAGANO

みんなでひとつに がんばろう信州

「ONE NAGANO」はみんなで復興に取り組もうという合言葉  
一人ひとりがそれぞれの立場で、できることからやってみよう！

上田建設事務所 整備課 整備第二係  
(課長) 荻原 公寿 (担当) 市川 明彦  
電話: 0268-25-7169 (直通)  
0268-23-1260 (代表) 内線 2534  
F A X: 0268-23-0550  
E-mail ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp